AUTOMOBILE CLUB · LIVORNO · Via Verdi, 32

DELIBERA PRESIDENZIALE N.5/2017

Il Presidente,

considerato

- che presso l'impianto carburanti di Cecina sono installate n°2 pensiline in condizioni di avanzato logoramento, poste a servizio della zona di erogazione del carburante;

- che le stesse in caso di forte ventosità oscillano e presentano corrosione diffusa alle strutture, come segnalato dal gestore e dall'Ufficio Carburanti di questo AC;

preso atto

- del risultato del sopralluogo effettuato in data 07/07/2017 dalla ditta Tokheim Sofitam Italia Srl presso le strutture dell'impianto carburanti di Cecina;

stabilisce

- per ragioni di opportunità e sicurezza, di incaricare il Direttore di procedere con la massima urgenza alla richiesta di offerte per una nuova pensilina che copra la zona di erogazione, compresa l'attuale soluzione di continuità tra le due pensiline esistenti, e che la presente Delibera venga sottoposta a ratifica alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente
(Prof. Franco Pardini)

Automobile Club Livorno
IL PRESIDENTE
Prof. Franco Pardini

Livorno 10/07/2017