DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 33 del 21/05/2020

Il Direttore dell'AC Bari,

- Visto il decreto Legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto l'art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016;
- visto l'art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Bari;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Bari;
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 25/10/2019 con la quale è stato approvato il Budget Economico di Gestione 2020 con il relativo piano generale delle attività dell'Ente;
- visto il Regolamento recante disposizioni per i lavori, le forniture ed i servizi eseguibili con procedure in economia;
- considerata la necessità di effettuare un sopralluogo ed ispezione alla centralina di controllo intercapedine serbatoio mod. SGB DL 330 M presente sull'impianto di distribuzione carburante di proprietà dell'Ente sito in Corso Mazzini (Bari) per verificarne il malfunzionamento;
- vista l'urgenza di tale verifica in quanto il mal funzionamento della centralina comporta un danno economico per l'ente per la mancata vendita del carburante e/o potrebbe arrecare danni all'impianto stesso;
- Visto che la ditta Wolftank System SPA P.I. 01275880217 è una delle poche Ditte presenti in Italia per tali operazioni di verifica necessarie e che ci ha fornito un preventivo per tale operazione di €. 300,00 (trecento euro) oltre iva;
- verificata la disponibilità di stanziamento sui competenti capitoli del Budget Economico di Gestione per l'esercizio 2020;

determina

- si autorizza la spesa di €. 300,00 oltre iva da impegnare sul capitolo di spesa CP01020033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali;
- si assegna il CIG Z2D2D12AB5

Il Direttore

Dott.ssa Maria Grazia De Renzo